



Boitier de commutation

ATTENTION ENLEVEZ LES BARRETTES SUR LE BORNIER MOTEUR

Raccordement bornier :
 X1 : W2 (Z2)
 X2 : V1
 X3 : U1
 X4 : U2
 X5 : Phase
 X6 : Neutre